
bc2 out 4b15
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
ρ
-0.0008
-0.0006
-0.0004
-0.0002
0
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.001
x /m


bc2 out 4b15
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ρ
-0.0006
-0.0004
-0.0002
0
0.0002
0.0004
0.0006
y /m


bc2 out 4b15
2.5e-05
2e-05
1.5e-05
1e-05
5e-06
0
ρ
-80000
-60000
-40000
-20000
0
20000
40000
60000
p_x /eV


bc2 out 4b15
5e-05
4.5e-05
4e-05
3.5e-05
3e-05
2.5e-05
2e-05
1.5e-05
1e-05
5e-06
0
ρ
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
p_y /eV


bc2 out 4b15
7e-07
6e-07
5e-07
4e-07
3e-07
2e-07
1e-07
0
ρ
-2e+06
-1.5e+06
-1e+06
-500000
0
500000
1e+06
1.5e+06
p_z /eV


bc2 out 4b15
I /A
z /m
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-0.0014
-0.0012
-0.001
-0.0008
-0.0006
-0.0004
-0.0002
0
0.0002
0.0004
0.0006


bc2 out 5p15
600
500
400
300
200
100
0
I /A
-0.0014
-0.0012
-0.001
-0.0008
-0.0006
-0.0004
-0.0002
0
0.0002
0.0004
0.0006
z /m