Version from 7.6.2005 (K.Gadow) H1 Shutdown Activities G. Eckerlin, 25.10. 2005

task	start	until	days	remarks
stop burnable gases	11. Nov. 05			
start of shutdown HERA	14. Nov. 05			
open H1	14. Nov. 05			
limited power in trailer (5kW)	14. Nov. 05	2. Dec. 05		
warmup & prepare GO,GG	14. Nov. 05	18. Nov. 05	4	
remove N2, SpaCal, BPC	14. Nov. 05	18. Nov. 05	4	SpaCal repair until 11.Jan. 06
close NL/NR shutters	18. Nov. 05			
remove GG transition & lift GG	18. Nov. 05	21. Nov. 05	3	
remove BSTOF, CST	21. Nov. 05			CST repair until 11. Dec. 06
CIP extract, repair, reinstall	22. Nov. 05	4. Dec. 05	12	
insallation FST, CST, BST	5. Dec. 05	21. Dec. 05	16	reinstallation of repaired BST & FST
lower GG & reinstall GG transition	21. Dec. 05	23. Dec. 05	2	
start pumping H1 beamline vacuum	22. Dec. 05			
leaksearch & open NL/NR shutters	23. Dec. 05			pump H1 beamline vacuum
Christmas break	24. Dec. 05	1. Jan. 06	8	
reinstall BPC, SpaCal, N2	2. Jan. 06	18. Jan. 06	16	
start burnable gases	18. Jan. 06			
close H1	19. Jan. 06			
H1 Cosmic test run	20. Jan. 06	25. Jan. 06	5	
HERA startup	28. Jan. 06			
Start of Luminosity Run	6. Feb. 06			