
18
38
4
7
19
vers. gez.
20
vers. gez.
21,26
vers.gez.
29,30
vers.gez.
22,23,24
vers.gez.
33,0
X
A
ohne Pos.
25,36,37 gez.
vers.gez.
130
174,5
88
15
(29)
vers. gez.
16
17
2.3
11
(ohne Pos.
13,30,35,
37,39 gez.)
14
2.2
12
27
9
50
32
2.1
13,30,35,
37,39
10
31
40
(29)
6
42
41
43
44
3
(40)
2
1
25
8
θ
211
33,34
-Handhabung nur mit Handschu
-Berührung der Keramik verme
-Justierstange (Pos. 7) nach
90° drehen und verschraube